



## Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan for:

Frøbels Allé 1-7/ Ewaldsensvej 8-12  
Marts 2007

Udført af  
**Wormslev, Rådgivende Ingenører A/S**  
Bernhard Bangs Allé 23  
2000 Frederiksberg  
Telefon 38 10 01 01  
Telefax 38 10 62 02

## Indhold

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Opgaveformulering og forudsætninger        | 2  |
| Generel beskrivelse af ejendommen          | 3  |
| Kortfattet konklusion                      | 4  |
| Beskrivelse af alle arbejder               | 6  |
| 01 Tagværk                                 | 6  |
| 02 Fundamenter og kælder                   | 6  |
| 03 Facader og sokkel                       | 7  |
| 04 Vinduer                                 | 8  |
| 05 Udvendige døre                          | 8  |
| 06 Trapper                                 | 9  |
| 08 Etageadskillelser                       | 9  |
| 09 WC og bad                               | 10 |
| 10 Køkken                                  | 10 |
| 11 Varmeanlæg                              | 11 |
| 12 Afløb                                   | 11 |
| 13 Kloak                                   | 12 |
| 14 Vandinstallation                        | 13 |
| 15 Gasinstallation                         | 13 |
| 16 Ventilation                             | 13 |
| 17 El og svagstrøm                         | 14 |
| 18 Øvrige ombygningsarbejder               | 14 |
| 19 Private friarealer                      | 14 |
| 20 Byggeplads/stillads                     | 14 |
| Sammentælling af alle arbejder             | 15 |
| Samlet udgiftsoversigt over de næste 10 år | 18 |
| Billeder                                   | 19 |

## Opgaveformulering og forudsætninger

Rapporten indeholder en tilstandsvurdering af ejendommens bygningskonstruktioner og installationer med en drifts- og vedligeholdelsesplan. Rapporten er udfærdiget på baggrund af en visuel gennemgang af 3 udvalgte lejligheder samt fællesarealer og installationer i ejendommen.

For hver enkelt bygningsdel og installationstype er anført tilstand i form af skader og svigt. Registrerede skader på bygningskonstruktionerne er direkte ødelæggelser af bygningsdele i større eller mindre omfang. Anførte svigt er årsagerne til, at skaderne er opstået.

Priser på udbedring og vedligehold er beregnet med prisbasis primo 2007 og alle håndværkerpriser er ekskl. moms. Alle delpriser er ekskl. teknisk rådgivning, administration og evt. byggepladsetablering. Dog er ovenstående ydelser afslutningsvis medtaget i drifts- og vedligeholdelsesplanen opgjort pr. år.

## Generel beskrivelse af ejendommen

### Ejendommens data:

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Beliggenhed:                   | Ewaldsensvej 8-12 og Frøbels Allé 1-7 |
| Matrikelnummer:                | 40z, Frederiksberg                    |
| BBR-ejendomsnr:                | 147-43155                             |
| Opførelsesår:                  | 1937                                  |
| Bebygget areal:                | 933 m <sup>2</sup> .                  |
| Samlet bygningsareal:          | 4670 m <sup>2</sup> .                 |
| Antal etager:                  | 5 etager (excl. tagetage og kælder).  |
| Kælderens samlede areal:       | 933 m <sup>2</sup> .                  |
| Samlet boligareal i bygningen: | 4670 m <sup>2</sup> .                 |
| Samlet erhversareal:           | 0 m <sup>2</sup> .                    |
| Antal boliger med eget køkken: | 70 stk.                               |

Ejendommen er opført i gule mursten med rødt tegltag. Facaden ud for trappeopgangene er dog opført i røde mursten.

På gadesiden er der i to opgange monteret altaner.

Vinduerne er plastvinduer med termoruder. Kældervinduer dog trævinduer af ældre dato med 1 lag glas.

Funderingen er udført med støbte fundamenter.

Tagdækningen er røde understrøgne teglsten

Tagrender og nedløb er i plastik.

Etageadskillelsler er træbjælkelag. Øverste dæk er ikke isoleret.

Hovedtrapper er betontrapper med terrazzobelægning, Bitrapper er trætrapper.

Varmeforsyningen er fjernvarme. Varmeanlægget er tostrenget med nedre fordeling, men med gamle ventiler og en stor del af radiatorerne placeret borte fra facaderne.

Radiatorerne er generelt forsynet med termostatiske radiatorventiler.

Faldstammerne er af støbejern som bortset fra partielle udskiftninger stammer fra bygningernes opførelse.

Brugsvandsanlægget er udført af galvaniserede stålør af ældre dato og gamle ventiler eller toldehaner. Varmtvandsforsyninger er med øvre fordeling, men med nyere statiske strengreguleringsventiler i kælderen.

## KORTFATTET KONKLUSION

### Tagværk

Tagstenene har endnu god godstykkelse, og understrygningen er intakt, men binderne er generelt angrebet af korrosion, så en del af dem er tæret over. Binderne bør eftergås og bindere som er mere end 50% gennemtærede skiftes.

Ved bagtrappetårnene til Ewaldsensvej 8 og 12 er der fugtspor under skotrenderne.

Samtlige skotrender bør eftergås.

Der er en del utæthedener i nedløbsrørene og tagrendens dele er gledet fra hinanden på facaden mod Frøbels Allé. Nedløbsrørene og tagrenden repareres i nødvendigt omfang.

### Fundamenter og kælder.

Kældrene virker generelt tørre, og kældergulvene har ingen revner bortset fra revner efter olierør i varmecentralen.

Der er dog spor efter fugtskader, især mod Ewaldsensvej og i midtergangen, dels som fugtspor i pulterrums vægge, dels som udvaskede fuger.

Årsagerne kan dels være utætte nedløbsbrønde ( se under kloak) dels opstigende grundvand.

### Facader og sokkel.

Generelt fremstår facaderne sunde med hele fuger og uden afskalninger. Der er dog opfugtning bag de fleste nedløbsrør på gårdsiden og en del revner i stik over vinduer og udvaskede fuger under vinduer på såvel gade- som gårdsiden. I gavlen mod nabogrunden på Ewaldsensvej er der 3 skifter med udvaskede fuger som bør repareres. Soklerne er især på gårdsiden afskallede eller revnede og bør repareres. Altaner er af nyere dato og i god stand. Der skal dog sættes beløb af til løbende vedligehold.

### Vinduer.

Vinduerne er af plast og som sådan vedligeholdelsesfri med undtagelse af kældervinduerne, som er i rimelig stand, men trænger til vedligeholdelse. Det kan overvejes, at udskifte kældervinduerne til nye vinduer med termoruder. Udsiftningen vil medføre nogen energibesparelse, men vil ikke i sig selv være rentabel.

### Udvendige døre.

Såvel fortrappe som bitrappedøre er i god stand og skal blot vedligeholdes med maling i normalt omfang (hvert 7.-9. år).

### Trapper.

Fortrapper er i god stand, bortset fra enkelte afskalninger på trinforkanter. Reposen ved kældergennemgangen er revnet, og skal repareres før skaden forværres og bærejern eller armering beskadiges alvorligt af nedsivende vand.

Bitrapper er slidte, men stadig i acceptabel stand. Malingen er afskallet, og øverst i Frøbels Allé 5 samt i Ewaldsensvej 10 er der mindre sætningsrevner i væggene.

Udvendige trapper er kraftig nedbrudte med store revner i vangerne og soklerne lige som gelænderne er korroderede. Trapperne bør istandsættes.

### Etageadskillelser.

Der er ikke synlige tegn på råd eller svamp i etageadskillelserne. Den øverste etageadskillelse samt etageadskillelse over kælder er uisolert og bør isoleres.

### WC og bad.

Ejendommen er opført med individuelle badeværelser. Der blev ikke konstateret svigt eller fejl i de besigtigede badeværelser.

**Køkken.**

Der blev ikke konstateret fejl eller svigt i de besigtigede køkkener.

**Varmeanlæg.**

Der er ikke oplyst om forsyningsproblemer for varmeanlægget. Det er vigtigt, at holde øje med anlæggets temperaturer, så man undgår afgift for manglende afkøling. Radiatorernes placering borte fra facaderne er ikke hensigtsmæssig hverken med hensyn til komfort eller effektivitet og man bør i tilfælde af forsyningsproblemer eller afkølingsproblemer overveje en ændring af dette forhold. Rørsystemet er forsynet med gamle ventiler og isoleringen lever ikke op til nutidens standarder. Rørene bør efterisoleres og ventilerne udskiftes til funktionsduelige ventiler.

**Afløb.**

Der er konstateret gennemtæringer i en del faldstammer i badeværelser og køkkener og i vid udstrækning i kældrene. Der er skiftet en del faldstammer partielt som reparation og i forbindelse med ændringer, men det anbefales, at skifte samtlige faldstammer inden reparationerne bliver for hyppige og for kostbare.

**Kloak.**

Kloakledningerne i jord kan kun bedømmes i på grundlag af en TV-inspektion. Der blev konstateret en del defekte Tagnedløbsbrønde langs Ewaldsensvej. Disse bør repareres for at undgå opfugtning af fundamenter og kælderlydervægge. De øvrige brønde bør eftergås kritisk i samme forbindelse.

**Vandinstallation.**

Der er omfattende tærringer i vandledningerne. Der anbefales en fuldstændig renovering af ledningsnettet til mere korrosionsfaste rør som for eksempel rustfrie stålroer eller kompositrør. Ved omlægningen bør systemet ændres til nedre fordeling af det varme vand, så man undgår varmetabet fra den varme ledning på loftet.

**Ventilation.**

Der blev konstateret defekte aftrækskanaler på loftet. Disse bør repareres for, at undgå kondens og fugtophobning i tagkonstruktionen. Endvidere bør aftrækskanaler renses med en frekvens på 10-15 år for, at sikre tilfredsstillende funktion.

**El og svagstrøm.**

De fælles elinstallationer i kælderen bør eftergås. Der var flere åbne stålrorsdåser og en del gamle vulkaniserede ledninger.

I boligerne blev der konstateret installationer uden HPFI-relæer og med gamle trærammer. Boligernes installationer bør eftergås med hensyn til lovlighed i forbindelse med fraflytninger.

| Beskrivelse af alle arbejder |                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |               |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| Dato:                        | 04-04-2007<br>Ejerforeningen Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |               |                     |
| Sag:                         | 3517                                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |               |                     |
| Sagsnr.:                     | Emne                                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |               |                     |
| Bygherre:                    | Tilstandsrapport og aktivitetsplan                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |               |                     |
| Rev. dato:                   |                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |               |                     |
| Bygdel                       | lb.nr.                                                          | Registrering                    | Aktivitet                                                                                                                                                                                                                                  | Enhed                                                                                                                                                                 | Antal         | Delpris             |
| <b>01</b>                    | <b>01</b>                                                       | <b>TAGVÆRK</b>                  | <b>Billede 29, 30 og 31</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |               | <b>Prisoverslag</b> |
| <b>01</b>                    | <b>01</b>                                                       | <b>Tagbelægning</b>             | Taget er vingeteegl uden understrygning. Tilstanden og materialetykkelsen i tagstenene tyder på en restlevetid på mere end 10 år. En stor del af binderne er tærede og bør udskiftes.                                                      | Udskiftning af tærede bindere                                                                                                                                         | Samlet        | skøn                |
| <b>01</b>                    | <b>02</b>                                                       | <b>Skotrender</b>               | Træarkæret under skotrenderne ved bagtrappetårnene er fugtige eller bærer spor efter fugt. Alle skotrender bør eftergas                                                                                                                    | Eftergang af skotrender fra lift                                                                                                                                      | Samlet        | skøn                |
| <b>01</b>                    | <b>03</b>                                                       | <b>Tagrender og nedløb</b>      | Tagrenden mod Frøbels Allé er defekt ved det ene nedløb., og der er en del defekter ved overgang til nedløbsbrønde<br>Tagnedob og facade på gårdsiden bærer spore efter utæthed.<br>Der er en del defekter ved overgang til nedløbsbrønde. | Tagrender og nedløb repareres.<br>Tagrender mod Frøbels Allé repareres fra lift.<br>Tagnedob mod gård eftergas fra lift.<br>Tilslutninger til nedløbsbrønde repareres | Skøn          | 5.000               |
|                              |                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       | Skøn          | 25.000              |
|                              |                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       | Skøn          | 10.000              |
|                              |                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |               | <b>80.000</b>       |
| <b>01</b>                    | <b>05</b>                                                       | <b>Drift og vedligehold</b>     | Løbende vedligeholdsesudgifter pr. år                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       | <b>10.000</b> | pr. år              |
| <b>02</b>                    | <b>02</b>                                                       | <b>FUNDAMENTER &amp; KÆLDER</b> | <b>Billede 8</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |               |                     |
| <b>02</b>                    | <b>01</b>                                                       | <b>Kælderydervæg.</b>           | Kælderydervægge og kældergulve fremstår torre og i god stand.<br>Der er dog en del spor efter fugtgener mod Ewaldsensvej.<br>Fugtgenerne kan skyldes opstigende grundvand eller mere sandsynligt de defekte tagnedløbsbrønde.              | Betonrepareres i forbindelse med istandsættelse af kældertrapper.                                                                                                     | Samlet        | skøn                |
| 02                           | 02                                                              | Bund i kælderhals.              | Bunden i kælderhalsen er revnede i svær grad.                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       | 20.000        | 2008                |
|                              |                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |               |                     |
| <b>02</b>                    | <b>05</b>                                                       | <b>Drift og vedligehold</b>     | Løbende vedligehold/drift-udgifter er ikke en opspart, men forventede udgifter til vedligehold såsom pudseparationer og andet.                                                                                                             |                                                                                                                                                                       | <b>20.000</b> |                     |
|                              |                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |               |                     |
|                              |                                                                 |                                 | Løbende vedligeholdsesudgifter pr. år                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       | 7.000         | pr. år              |

| Beskrivelse af alle arbejder |            |                                   |                                                                                                                             |        |             |                                    |
|------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------------------|
| Dato:                        | 04-04-2007 | Sag:                              | Ejerforeningen Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12                                                                           | Emne:  | 3517        | Tilstandsrapport og aktivitetsplan |
| Bygdel:                      | Lb.nr.     | Registrering                      | Aktivitet                                                                                                                   | Enhed  | Antal       | Prisoverslag                       |
| 03                           | 03         | <b>FACADER &amp; SOKKEL</b>       | Billede 19, 25, 26, 27, 28, 32, 33 og 34                                                                                    |        |             |                                    |
| 03                           | 01         | Gadefacade og gave.               | Reparerer løbende efter behov. Revne i udvendigt hjørne i gadefacade holde under observation.                               | Samlet | skøn        | 30.000                             |
| 03                           | 02         | Gårdfacade                        | Reparerer løbende efter behov<br>Udskiftning af liste                                                                       | Samlet | skøn<br>stk | 20<br>1.500                        |
| 03                           | 03         | Isolering                         | Det undersøges, om isolering er mulig                                                                                       | stk.   | 1           | 3.500                              |
|                              |            | <b>I alt Facader &amp; sokkel</b> | <b>3.500</b>                                                                                                                |        |             |                                    |
| 03                           | 05         | Drift og vedligehold              | Løbende vedligehold/ drift-udgifter pr. år<br>Løbende vedligeholdsesudgifter pr. år<br>forventede udgifter til vedligehold. |        | 5.000       | pr. år                             |

Rev. dato:

| Beskrivelse af alle arbejder |                                                               |                        |                                                                                                                         |       |       |         |              |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------------|
| Dato:                        | 04-04-2007 Ejernforeningen Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 |                        |                                                                                                                         |       |       |         |              |
| Sag:                         | 3517                                                          |                        |                                                                                                                         |       |       |         |              |
| Sagsnr.:                     |                                                               |                        |                                                                                                                         |       |       |         |              |
| Emne:                        | Tilstandsrapport og aktivitetsplan                            |                        |                                                                                                                         |       |       |         |              |
| Bygherre:                    |                                                               |                        |                                                                                                                         |       |       |         |              |
| Rev. dato:                   |                                                               |                        |                                                                                                                         |       |       |         |              |
| Bygdel                       | Lb.nr.                                                        | Registrering           | Aktivitet                                                                                                               | Enhed | Antal | Delpris | Prisoverslag |
| 04                           | 04                                                            | VINDUER                |                                                                                                                         |       |       |         | Aktionsår    |
| 04                           | 01                                                            | Vinduer                | Ejendommens vinduer er nyligt plast med termoruder. Vinduerne er generelt i god stand.                                  |       |       |         |              |
|                              |                                                               | I alt Vinduer          | 0                                                                                                                       |       |       |         |              |
| 04                           | 02                                                            | Drift og vedligehold   | Løbende vedligehold/drift-udgifter er ikke en opsparring til evt. udskiftning, men forventede udgifter til vedligehold. |       |       |         |              |
|                              |                                                               | I alt Vinduer          | 2.000                                                                                                                   |       |       |         | pr. år       |
| 05                           | 05                                                            | UDVENDIGE DØRE         | Løbende vedligeholdsesudgifter pr. år                                                                                   |       |       |         |              |
| 05                           | 01                                                            | Hoveddøre og kælderdør | Udvendige døre er i god stand. Bør vedligeholdes med malerbehandling hvert 7.-10. år.                                   | Stk.  | 9     | 4.000   | 36.000       |
|                              |                                                               | I alt udvendige døre   | 36.000                                                                                                                  |       |       |         | 2010         |
| 05                           | 02                                                            | Drift og vedligehold   | Løbende vedligehold/drift-udgifter er ikke en opsparring til evt. udskiftning, men forventede udgifter til vedligehold. |       |       |         |              |
|                              |                                                               | I alt Vinduer          | 2.000                                                                                                                   |       |       |         | pr. år       |

| Beskrivelse af alle arbejder |            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |                |               |         |                                    |
|------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|------------------------------------|
| Dato:                        | 04-04-2007 | Sag:                                                                                                                                               | Ejerforeningen Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12                                                                                                              | Sagsnr.:       | 3517          | Emne    | Tilstandsrapport og aktivitetsplan |
| Bygherre:                    |            | Rev. dato:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |                |               |         |                                    |
|                              |            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |                |               |         |                                    |
| Bygdel                       | Lb.nr.     | Registrering                                                                                                                                       | Aktivitet                                                                                                                                                      | Enhed          | Antal         | Delpris |                                    |
| <b>06</b>                    | <b>06</b>  | <b>TRAPPER</b>                                                                                                                                     | <b>Billede 22, 23, 35, 36,</b>                                                                                                                                 |                |               |         |                                    |
| 06                           | 01         | Hovedtrapper                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                |               |         |                                    |
|                              |            | Hovedtrapper er i god stand, men bør repareres og males med 15-20 års interval. Der er revner i terrazzoen i indgangsrepisen i Frøbels Allé nr. 1. | Det er vigtigt at kontrollere om revnerne udvikler sig. Hvis de gør, skal terrazzoen slibes/huges op, bærejern renoveres og ny terrazzo lægges i reparationen. | Skøn           | 7             | 5.000   |                                    |
|                              |            |                                                                                                                                                    | Der bør sættes besjøb af til løbende renovering af hovedtrapper.                                                                                               | stk.           | 7             | 35.000  |                                    |
|                              |            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |                |               | pr. år  |                                    |
| 06                           | 02         | Blitrappar                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |                |               |         |                                    |
|                              |            | Blitrapp er i acceptabel stand men ned afskallende maling samt lettere renedannelse i toppen af trappetårnene.                                     | Renovering af bagtrapper                                                                                                                                       | stk.           | 7             | 350.000 |                                    |
|                              |            |                                                                                                                                                    | Nedbankning af puds, reparation af revner i beton, oppudsning af vanger og sokler, reparation af trin<br><b>I alt trapper</b>                                  | stk            | 2             | 45.000  |                                    |
|                              |            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |                |               | 90.000  |                                    |
|                              |            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |                |               | 500.000 |                                    |
|                              |            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |                |               | 2008    |                                    |
| 06                           | 03         | Kældertrapper                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                |               |         |                                    |
|                              |            | Kældertrappernes løb, vanger og sokler er stærkt nedbrudte med betydelig renedannelse                                                              |                                                                                                                                                                |                |               |         |                                    |
|                              |            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |                |               |         |                                    |
| 06                           | 04         | Drift og vedligehold                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                |               |         |                                    |
|                              |            | Løbende vedligehold/drift-udgifter er ikke en opsparring til evt. udskiftnings, men forventede udgifter til vedligehold.                           | <b>Løbende vedligeholdelsesudgifter pr. år</b>                                                                                                                 |                | <b>12.000</b> | pr. år  |                                    |
|                              |            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |                |               |         |                                    |
| <b>08</b>                    | <b>08</b>  | <b>ETAGEADSKILLELSER</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |                |               |         |                                    |
| 08                           | 01         | Etageadskillelse mellem kælder - stueetage                                                                                                         |                                                                                                                                                                |                |               |         |                                    |
|                              |            | Generelt fremstår etageadskillelsen i god stand, men er formentligt uisoleret.                                                                     | Indblæsning af mineralulid over indskud                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 750           | 320     |                                    |
|                              |            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |                |               | 240.000 |                                    |
|                              |            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |                |               | 2008    |                                    |
| 08                           | 02         | Etageadskillelse øverste etage og loft.                                                                                                            |                                                                                                                                                                |                |               |         |                                    |
|                              |            | Etageadskillelsen er udført med træbjælkelag. Etageadskillelsen fremstår i god stand men formentligt uden isolering.                               | Indblæsning af isolering over indskud                                                                                                                          |                | 900           | 200     |                                    |
|                              |            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |                |               | 180.000 |                                    |
|                              |            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |                |               | 2008    |                                    |
|                              |            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |                |               | 420.000 |                                    |

| Beskrivelse af alle arbejder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                  |                           |       |       |          |              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------|-------|----------|--------------|-----------|
| Dato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 04-04-2007<br>Ejerføreningen Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 |                                  |                           |       |       |          |              |           |
| Sag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3517                                                            |                                  |                           |       |       |          |              |           |
| Sagsnr.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tilstandsrapport og aktivitetsplan                              |                                  |                           |       |       |          |              |           |
| Erne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                  |                           |       |       |          |              |           |
| Bygherre:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                  |                           |       |       |          |              |           |
| Rev. dato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                  |                           |       |       |          |              |           |
| Bygdel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lb.nr.                                                          | Registrering                     | Aktivitet                 | Enhed | Antal | Delpriis | Prisoverslag | Aktionsår |
| <b>09</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>09</b>                                                       | <b>WC &amp; BAD</b>              |                           |       |       |          |              |           |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01                                                              | Generelt vedr. baderum og wc-rum |                           |       |       |          |              |           |
| <p>Især hvor disse går gennem etagedækket. Samtidig er det vigtigt at afloft renses værligt. Når der tages brusebad skal vandet forsvinde ned i aflobet i samme hastighed som det løber ud af bruseren. Især ved nyere afloft med indbygget vandlås, er det vigtigt at tise og rense vandlåsen hyppigt. Dette er især vigtigt ved lost opstillede brusekabiner med aflobspumpe. Endvidere er det vigtigt, at holde øje med fuger i hjørnerne og mellem vægge og gulv. Disse fuger skal renoveres med 5-7 års interval.</p> |                                                                 |                                  |                           |       |       |          |              |           |
| <p>Kontrol og udbedring varetages af den enkelte ejer.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                  |                           |       |       |          |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                  | <b>WC &amp; Bad i alt</b> |       | 0     |          |              |           |
| <b>10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10</b>                                                       | <b>KØKKEN</b>                    |                           |       |       |          |              |           |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01                                                              | Generelt vedr. køkkener          |                           |       |       |          |              |           |
| <p>Det er vigtigt, at den enkelte andelshaver holder øje med installationerne under, egen køkkenvask samt holder øje med evt. opvaskemaskiner og vand/afloft til disse for at forebygge skader. Bemærk, at opvaskemaskiner skal have oversvømmelses sikring eller være placeret i drypbakke.</p>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                  |                           |       |       |          |              |           |
| <p>Kontrol og udbedring varetages af den enkelte ejer.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                  |                           |       |       |          |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                  | <b>Køkken i alt</b>       |       | 0     |          |              |           |

| Dato:                              | 04-04-2007                                        | Beskrivelse af alle arbejder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |       |       |              |                 |              |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------------|--------------|
| Sag:                               | Ejerforeningen Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |       |       |              |                 |              |
| Sagsnr.:                           | 3517                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |       |       |              |                 |              |
| Emne                               | Tilstandsrapport og aktivitetsplan                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |       |       |              |                 |              |
| Bygherre:                          |                                                   | Rev. dato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |       |       |              |                 |              |
| Bygdel                             | Lb.nr.                                            | Registrering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aktivitet                                                                          | Enhed | Antal | Delpris      | Prisoverslag    | Aktionsår    |
| <b>11 11 Varmeinstall</b>          |                                                   | <b>Billede 1, 6, 12,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |       |       |              |                 |              |
| <b>11 01 Varmecentral i kælder</b> |                                                   | Varmecentralen er af nyere dato og fungerer tilfredsstillende. Ved besigtigelsen var returtemperaturen under 50°C. Pumpen er ikke trykstyrret                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Udskiftning af pumpe til trykstyrret pumpe senest når den eksisterende er udtjent. | stk   | 1     | 5.000        | 5.000           | 2010         |
| <b>11 02 Centralvarmeanlæg</b>     |                                                   | Totstrenget varmeanlæg med nede fordeling. Der er ingen klager over mangelfuld opvarming. De eksisterende ventiler er gamle og i vidt omfang defekte. Radiatorerne er i et vist omfang påsæret borte fra facaden hvilket kan medføre komfortproblemer og afkølingsproblemer. Der vil kunne opnås energibesparelse ved , at flytte alle radiatorer ud under vinduerne. Rørisoleringen er mangelfuld og noget slidt i kælderen. | Udskiftning af defekte ventiler. Antal skønet varmeanlæg i alt                     | lbm   | 250   | 1.500<br>200 | 37.500<br>57500 | 2008<br>2008 |
| <b>11 03 Drift og vedligehold</b>  |                                                   | Løbende vedligehold/drift-udgifter er ikke en opsparring til evt. udskiftning, men forventede udgifter til vedligehold.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Løbende vedligeholdsesudgifter pr. år                                              | Skøn  |       | 10.000       | pr. år          |              |

| Beskrivelse af alle arbejder |        |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |       |       |         |                  |           |
|------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|------------------|-----------|
| Bygdel                       | Lb.nr. | Registrering                                                                                                                                                                                                 | Aktivitet                                                                                                                                     | Enhed | Antal | Delpris | Prisoverslag     | Aktionsår |
| 12                           | 12     | <b>AFLØB</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>Billedet 2, 10, 13, 20 og 21</b>                                                                                                           |       |       |         |                  |           |
| 12                           | 01     | Faldstammer                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |       |       |         |                  |           |
|                              |        | Faldstammerne er af støbejern og af ældre dato. Der ses mange gennemtæninger på faldstammerne i kælderen og i boliger. Det må forventes, at reparationshøppigheden vil accelerere kraftigt i de kommende år. | Det anbefales at gennemføre en fuldstændig udskiftning af faldstammerne inden for de nærmeste 5 år.<br>Køkkenfaldstammer<br>Toiletfaldstammer | stk.  | 14    | 55.000  | 770.000          | 2010      |
|                              |        |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               | stk.  | 7     | 80.000  | 560.000          | 2010      |
|                              |        |                                                                                                                                                                                                              | <b>Afløb i alt</b>                                                                                                                            |       |       |         | <b>1.330.000</b> |           |
| 12                           | 02     | Drift og vedligehold                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |       |       |         |                  |           |
|                              |        | Løbende vedligehold/driftudgifter til spulning/ plætvis udskiftning. Reducerer efter eventuel udskiftning af alle faldstammer.                                                                               | <b>Løbende vedligeholdsesudgifter</b>                                                                                                         | Skøn  |       | 10.000  |                  | pr. år    |
| 13                           | 13     | <b>KLOAK</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |       |       |         |                  |           |
| 13                           | 01     | Kloak                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |       |       |         |                  |           |
|                              |        | En fuldstændig og pålidelig vurdering af kloakkens tilstand kan først foretges på grundlag af en TV-inspektion.                                                                                              | TV-inspektion af kloak.<br>3 tagnedøbsbrønde skal repareres/udskiftes. Øvrige tagnedøbsbrønde eftergås grundigt                               | Skøn  |       | 35.000  |                  | 2007      |
|                              |        | 3 tagnedøbsbrønde mod Ewaldsensvej er defekte.                                                                                                                                                               | <b>Kloak i alt</b>                                                                                                                            | Skøn  |       | 40.000  |                  | 2007      |
| 13                           | 02     | Drift og vedligehold                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |       |       |         |                  |           |
|                              |        | Løbende vedligehold/drift-udgifter er ikke en opsparing til evt. udskiftning, men forventede udgifter til vedligehold, eksempelvis spulning af kloak.                                                        | <b>Løbende vedligeholdsesudgifter pr. år</b>                                                                                                  | Skøn  |       | 10.000  |                  | pr. år    |

| Dato:     | 04-04-2007                                        | Beskrivelse af alle arbejder |                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |               |                  |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| Sag:      | Ejerforeningen Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |               |                  |
| Sagsnr.:  | 3517                                              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |               |                  |
| Emne      | Tilstandsrapport og aktivitetsplan                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |               |                  |
| Bygherre: |                                                   | Rev. dato:                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |               |                  |
| Bygdel    | lb.nr.                                            | Registrering                 | Aktivitet                                                                                                                                                                                                                                               | Enhed                      | Antal         | Prisoversigt     |
| <b>14</b> | <b>14</b>                                         | <b>VANDINSTALLATION</b>      | <b>Billede 4, 6,7,8,9,10,15,17 og 18</b>                                                                                                                                                                                                                |                            |               | <b>Aktionsår</b> |
| <b>14</b> | <b>01</b>                                         | Vandinstallation             | Brugsvandsledningerne er udført af galvaniserede stålør. Der blev konstateret omfattende gennemtæninger på rørene i kælderen og endvidere i en del boliger.                                                                                             | stk.<br>lbm                | 49<br>300     | 15.000<br>600    |
|           |                                                   |                              | man bør ½-årligt kontrollere, at der ikke sker utilsigtet vandspild fra toilet. Dette gøres ved at tørre kummen ren/tør og placere toiletpapir hele vejen rundt. Bliver det synligt vådt, skal cisternen og dens lukkemechanisme renses eller udskiftes |                            |               | 2010<br>2010     |
| <b>14</b> | <b>03</b>                                         | Drift og vedligehold         | Løbende vedligehold/drift-udgifter er ikke en opsparring til evt. udskiftning, men forventede udgifter til vedligehold efter udskiftning.                                                                                                               | Skøn                       | <b>5.000</b>  | pr. år           |
| <b>15</b> | <b>15</b>                                         | <b>GAS</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |               |                  |
| <b>15</b> | <b>01</b>                                         | Gas                          | Ingen bemærkninger                                                                                                                                                                                                                                      | Gas i alt                  | <b>0</b>      |                  |
| <b>16</b> | <b>16</b>                                         | <b>VENTILATION</b>           | <b>Billede 16</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                            |               |                  |
| <b>16</b> | <b>01</b>                                         | Ventilation                  | Der blev konstateret defekte aftæk i tagrummet.                                                                                                                                                                                                         | Defekt repareres           |               |                  |
|           |                                                   |                              | De eksisterende aftæk fra køkken og bad skal jævnligt eftergås og om nødvendigt renses. Der bør ikke slutes ventilatører til aftaksskanalerne, medmindre det sker i tagrummet, da de ellers kan medføre fugtphobning i konstruktionen.                  | Rensning ca . Hvert 10. År |               |                  |
|           |                                                   |                              | Det anbefales at beboerne udøffer deres lejligheder grundigt 2 gange om dagen (morgen og aften) hver dag,                                                                                                                                               | Skøn                       | 25.000        | 2012             |
|           |                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                         | Ventilation i alt          | <b>30.000</b> |                  |

| Dato:     | 04-04-2007                                        |                                                                          |                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sag:      | Ejerforeningen Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 |                                                                          |                                                                                                                                                                                |
| Sagsnr.:  | 3517                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                                |
| Emne:     | Tilstandsrapport og aktivitetsplan                |                                                                          |                                                                                                                                                                                |
| Bygherre: |                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                |
|           | Rev. dato:                                        |                                                                          |                                                                                                                                                                                |
| Bygdel    | lb.nr.                                            | Registrering                                                             | Aktivitet                                                                                                                                                                      |
| Enhed     | Antal                                             | Delpris                                                                  | Prisoverslag                                                                                                                                                                   |
| Aktionsår |                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                |
| <b>17</b> | <b>17</b>                                         | <b>EL &amp; SVAGSTRØM</b>                                                |                                                                                                                                                                                |
| 17        | 01                                                | El & svagstrøm                                                           | Kæderinstallation har flere stålnørdsdører uden dæksel og need vulkaniserede ledninger.<br>Der blev ved gennemgangen konstateret tavler uden HPFI afbryder.<br><b>El i alt</b> |
| 18        | 18                                                | <b>ØVRIGE OMBYGNINGSARBEJDER</b>                                         |                                                                                                                                                                                |
| 18        | 01                                                | Ingen øvrige ombygningsarbejder                                          | <b>Øvrige ombygningsarbejder i alt</b><br><b>0</b>                                                                                                                             |
| 19        | 19                                                | <b>PRIVATE FRIAREALER</b>                                                |                                                                                                                                                                                |
| 19        | 01                                                | Gårdanlæg                                                                | <b>Private friarealer i alt</b><br><b>0</b>                                                                                                                                    |
| 20        | 20                                                | <b>BYGGEPLADS</b>                                                        |                                                                                                                                                                                |
| 20        | 01                                                | Byggeplads 2010<br>Byggeplads ved renovering af faldstammer og brugsvand | Byggepladsforhold, skure m.v.<br>uger 10 7.500 75.000 2010<br><b>Byggeplads i alt</b><br><b>75.000</b>                                                                         |

| Sammentælling af arbejder |                                   |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |         |      |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------|
| Dato:                     | 19-03-2007                        |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |         |      |
| Sag:                      | Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |         |      |
| Emne                      |                                   |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |         |      |
| Bygherre:                 |                                   |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |         |      |
| Bygdel                    | Lb.nr.                            | Bygningsdel                     | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015    | 2016 |
| <b>01</b>                 | <b>00</b>                         | <b>TAGVÆRK</b>                  |        |        |        |        |        |        |        |        |         |      |
| 01                        | 01                                | Tagbelægning                    | 25.000 |        |        |        |        |        |        |        |         |      |
| 01                        | 02                                | Skotrender                      | 15.000 |        |        |        |        |        |        |        |         |      |
| 01                        | 03                                | Tagrender og nedløb             | 40.000 |        |        |        |        |        |        |        |         |      |
| 01                        | 05                                | Drift og vedligehold            | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000  |      |
| <b>02</b>                 | <b>00</b>                         | <b>FUNDAMENTER &amp; KÆLDER</b> |        |        |        |        |        |        |        |        |         |      |
| 02                        | 01                                | Bund i kælderhalse.             | 20.000 |        |        |        |        | 0      |        |        |         |      |
| 02                        | 05                                | Drift og vedligehold            | 7.000  | 7.000  | 7.000  | 7.000  | 7.000  | 7.000  | 7.000  | 7.000  | 7.000   |      |
| <b>03</b>                 | <b>00</b>                         | <b>FACADER &amp; SOKKEL</b>     |        |        |        |        |        |        |        |        |         |      |
| 03                        | 01                                | Gadefacade og gavle.            |        |        |        |        |        |        | 30.000 |        |         |      |
| 03                        | 02                                | Gårdfacade                      |        |        |        |        |        |        | 30.000 |        |         |      |
| 03                        | 03                                | Isolering                       |        |        |        |        |        |        | 25.000 |        |         |      |
| 03                        | 05                                | Drift og vedligehold            |        |        |        |        |        |        |        | 3.500  |         |      |
| <b>04</b>                 | <b>00</b>                         | <b>VINDUER</b>                  |        |        |        |        |        |        |        |        |         |      |
| 04                        | 01                                | Vinduer                         |        |        |        |        |        |        | 0      |        |         |      |
| 04                        | 02                                | Drift og vedligehold            |        |        |        |        |        |        | 2.000  |        |         |      |
| <b>05</b>                 | <b>00</b>                         | <b>UDVENTIGE DØRE</b>           |        |        |        |        |        |        |        |        |         |      |
| 05                        | 01                                | Hoveddøre og kælderdør          |        |        |        |        |        |        |        | 36.000 |         |      |
| 05                        | 02                                | Drift og vedligehold            |        |        |        |        |        |        |        | 2.000  |         |      |
| <b>06</b>                 | <b>00</b>                         | <b>TRAPPER</b>                  |        |        |        |        |        |        |        |        |         |      |
| 06                        | 01                                | Hovedtrapper                    |        |        |        |        |        |        |        |        | 35.000  |      |
| 06                        | 02                                | Bitrappet                       |        |        |        |        |        |        |        |        | 350.000 |      |
| 06                        | 03                                | Kældertrapper                   |        |        |        |        |        |        |        |        | 90.000  |      |
| 06                        | 04                                | Drift og vedligehold            |        |        |        |        |        |        |        |        | 12.000  |      |

| Sammentælling af arbejder                        |            |           |                                   |            |        |            |
|--------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|------------|--------|------------|
| Dato:                                            | 19-03-2007 | Sag:      | Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 | Byggherre: |        | Rev. dato: |
| Sagsnr.:                                         | 3480       | Emne      |                                   |            |        |            |
| Bygherre:                                        |            |           |                                   |            |        |            |
| <b>08 00 ETAGEADSKILLELSER</b>                   |            |           |                                   |            |        |            |
| 08 01 Etageadskillelse mellem kælder - stueetage |            | 240.000   |                                   |            |        |            |
| 08 02 Etageadskillelse øverste etage og loft.    |            | 180.000   |                                   |            |        |            |
| <b>09 00 WC &amp; BAD</b>                        |            |           |                                   |            |        |            |
| 09 01 Generelt vedr. baderum og wc-rum           | 0          |           |                                   |            |        |            |
| <b>10 00 KØKKEN</b>                              |            |           |                                   |            |        |            |
| 10 01 Generelt vedr. køkkener                    | 0          |           |                                   |            |        |            |
| <b>11 00 VARMEANLÆG</b>                          |            |           |                                   |            |        |            |
| 11 01 Varmecentral i kælder                      | 95.000     | 5.000     |                                   |            |        |            |
| 11 02 Centralvarmeanlæg                          | 57.500     | 37.500    |                                   |            |        |            |
| 11 03 Drift og vedligehold                       | 10.000     | 10.000    | 10.000                            | 10.000     | 10.000 | 10.000     |
| <b>12 00 AFLØB</b>                               |            |           |                                   |            |        |            |
| 12 01 Faldstammer                                |            | 1.330.000 |                                   |            |        |            |
| 12 02 Drift og vedligehold                       | 10.000     | 10.000    | 10.000                            | 10.000     | 10.000 | 10.000     |
| <b>13 00 KLOAK</b>                               |            |           |                                   |            |        |            |
| 13 01 Kloak                                      |            | 75.000    |                                   |            |        |            |
| 13 02 Drift og vedligehold                       | 10.000     | 10.000    | 10.000                            | 10.000     | 10.000 | 10.000     |
| <b>14 00 VANDINSTALLATION</b>                    |            |           |                                   |            |        |            |
| 14 01 Vandinstallation                           |            | 915.000   |                                   |            |        |            |
| 14 03 Drift og vedligehold                       | 5.000      | 5.000     | 5.000                             | 5.000      | 5.000  | 5.000      |

| Sammentælling af arbejder              |                                   |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Dato:                                  |                                   |  |
| Sag:                                   | 19-03-2007                        |  |
| Sagsnr.:                               | Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 |  |
| Emne                                   |                                   |  |
| Bygherre:                              |                                   |  |
|                                        | Rev. dato:                        |  |
| <b>15 00 GAS</b>                       |                                   |  |
| 15 01 Gas                              |                                   |  |
| <b>16 00 VENTILATION</b>               |                                   |  |
| 16 01 Ventilation                      | 5.000                             |  |
| <b>17 00 EL &amp; SVAGSTRØM</b>        |                                   |  |
| 17 01 El & svagstrøm                   | 25.000                            |  |
| <b>18 00 ØVRIGE OMBYGNINGSARBEJDER</b> |                                   |  |
| 18 01 Ingen øvrige ombygningsarbejder  | 0                                 |  |
| <b>19 00 PRIVATE FRIAREALER</b>        |                                   |  |
| <b>20 00 BYGGEPLADS</b>                |                                   |  |
| 20 01 Byggeplads 2010                  | 75.000                            |  |

Dato: 19-03-2007  
 Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18  
 Sag: 3480  
 Sagsnr.:  
 Emne Tilstandsrapport og aktivitetsplan  
 Bygherre:

### Samlet årsoversigt

Rev. dato:

| Byggearbejder                                                 |                                 | 2007           | 2008             | 2009           | 2010             | 2011           | 2012           | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bygdel                                                        | Bygningsdel                     |                |                  |                |                  |                |                |                |                |                |                |
| <b>01</b>                                                     | <b>TAGVÆRK</b>                  | 90.000         | 10.000           | 10.000         | 10.000           | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| <b>02</b>                                                     | <b>FUNDAMENTER &amp; KÆLDER</b> | 0              | 20.000           | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>03</b>                                                     | <b>FACADER &amp; SOKKEL</b>     | 3.500          | 30.000           | 0              | 0                | 0              | 55.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>04</b>                                                     | <b>VINDUER</b>                  | 0              | 0                | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>05</b>                                                     | <b>UDVENDIGE DØRE</b>           | 0              | 0                | 0              | 36.000           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>06</b>                                                     | <b>TRAPPER</b>                  | 35.000         | 115.000          | 25.000         | 400.000          | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| <b>08</b>                                                     | <b>ETAGEADSKILLELSER</b>        | 0              | 420.000          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b>                                                     | <b>VARMEANLÆG</b>               | 57.500         | 132.500          | 0              | 5.000            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>12</b>                                                     | <b>AFLØB</b>                    | 0              | 0                | 0              | 1.330.000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>13</b>                                                     | <b>KLOAK</b>                    | 75.000         | 0                | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>14</b>                                                     | <b>VANDINSTALLATION</b>         | 0              | 0                | 0              | 915.000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b>                                                     | <b>VENTILATION</b>              | 5.000          | 0                | 0              | 0                | 0              | 25.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b>                                                     | <b>PRIVATE FRIAREALER</b>       | 0              | 0                | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>20</b>                                                     | <b>BYGGEPLADS</b>               | 0              | 0                | 0              | 75.000           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Sum håndværkerudgifter pr. år</b>                          |                                 | 266.000        | 727.500          | 35.000         | 2.771.000        | 35.000         | 115.000        | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| Stillads og byggeplads                                        |                                 | 0              | 0                | 75.000         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Honorar %døgiver på 15% af håndværkerudgiften                 |                                 | 39.900         | 109.125          | 5.250          | 426.900          | 5.250          | 17.250         | 5.250          | 5.250          | 5.250          | 5.250          |
| Moms                                                          |                                 | 76.475         | 209.156          | 10.063         | 818.225          | 10.063         | 33.063         | 10.063         | 10.063         | 10.063         | 10.063         |
| <b>Sum byggearbejder pr. år</b>                               |                                 | <b>382.375</b> | <b>1.045.781</b> | <b>50.313</b>  | <b>4.091.125</b> | <b>50.313</b>  | <b>165.313</b> | <b>50.313</b>  | <b>50.313</b>  | <b>50.313</b>  | <b>50.313</b>  |
| <b>Løbende drift og vedligeholdelse</b>                       |                                 |                |                  |                |                  |                |                |                |                |                |                |
| Bygdel                                                        | Bygningsdel                     | 2005           | 2006             | 2007           | 2008             | 2009           | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | 2014           |
| <b>01</b>                                                     | <b>TAGVÆRK</b>                  | 10.000         | 10.000           | 10.000         | 10.000           | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| <b>02</b>                                                     | <b>FUNDAMENTER &amp; KÆLDER</b> | 7.000          | 7.000            | 7.000          | 7.000            | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| <b>03</b>                                                     | <b>FACADER &amp; SOKKEL</b>     | 5.000          | 5.000            | 5.000          | 5.000            | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>04</b>                                                     | <b>VINDUER</b>                  | 2.000          | 2.000            | 2.000          | 2.000            | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>05</b>                                                     | <b>UDVENDIGE DØRE</b>           | 2.000          | 2.000            | 2.000          | 2.000            | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>06</b>                                                     | <b>TRAPPER</b>                  | 12.000         | 12.000           | 12.000         | 12.000           | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| <b>11</b>                                                     | <b>VARMEANLÆG</b>               | 10.000         | 10.000           | 10.000         | 10.000           | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| <b>12</b>                                                     | <b>AFLØB</b>                    | 10.000         | 10.000           | 10.000         | 10.000           | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| <b>13</b>                                                     | <b>KLOAK</b>                    | 10.000         | 10.000           | 10.000         | 10.000           | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| <b>14</b>                                                     | <b>VANDINSTALLATIONER</b>       | 5.000          | 5.000            | 5.000          | 5.000            | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>Sum håndværkerudgifter til drift og vedligehold pr. år</b> |                                 | <b>73.000</b>  | <b>73.000</b>    | <b>73.000</b>  | <b>73.000</b>    | <b>73.000</b>  | <b>73.000</b>  | <b>73.000</b>  | <b>73.000</b>  | <b>73.000</b>  | <b>73.000</b>  |
| Moms                                                          |                                 | 18.250         | 18.250           | 18.250         | 18.250           | 18.250         | 18.250         | 18.250         | 18.250         | 18.250         | 18.250         |
| <b>Sum drift og vedligehold pr. år</b>                        |                                 | <b>91.250</b>  | <b>91.250</b>    | <b>91.250</b>  | <b>91.250</b>    | <b>91.250</b>  | <b>91.250</b>  | <b>91.250</b>  | <b>91.250</b>  | <b>91.250</b>  | <b>91.250</b>  |
| <b>Samlede udgifter pr. år</b>                                |                                 | <b>473.625</b> | <b>1.137.031</b> | <b>141.563</b> | <b># #####</b>   | <b>141.563</b> | <b>256.563</b> | <b>141.563</b> | <b>141.563</b> | <b>141.563</b> | <b>141.563</b> |

Billeder

(

(




Foto nr. 1 mangelfuld isolering på ledninger i varmecentral.



Foto nr. 2 rustdannelse på ældre faldstamme.



Foto nr. 3 manglende brandsikring efter renovering/omlægning af brugsvand.



Foto nr. 4 rustdannelse på  
brugsvandsrør.



Foto nr. 5 manglende brandsikring efter  
udskiftning af faldstamme.



Foto nr. 6 manglende afpropning på  
ældre aftapningsventil.



Foto nr. 7 manglende afpropning på ældre aftapningsventil, manglende isolering af koldt brugsvands ledning.



Foto nr. 8 rustdannelse på brugsvandsrør i lejlighed.



Foto nr. 9 udskiftning af brugsvandsrør i lejlighed. Udskiftningen er udført i andet materiale.




Foto nr. 10 markant rustdannelse på kold brugsvands ledning i kælder.



Foto nr. 11 greb på afspærningsventiler.



Foto nr. 12 manglende greb på aftapningsventil.



Foto nr. 13 stålplade løsning omkring udskiftet faldstamme. Denne løsning er ikke brandsikker.




Foto nr. 14 direkte adgang til trædæk ved gennemføring af faldstamme. Dette er ikke brandsikkert.



Foto nr. 15 udfældning og irret varmeledninger på loft.



Foto nr. 16 defekt udluftningskanal på loft.



Foto nr. 17 manglende afpropning, manglende greb på ventil, manglende isolering af udskiftet rør samt betydelig rustdannelse/utæthed ved ældre del af røret.



Foto nr. 18 manglende isolering på cirkulationsledning på loft.



Billede 19  
Gennemtæret facaderist



Billede 20  
Tærede nedløbsrør i kælder



billede 21  
Tæret afløbsrør i kælder



Billede 22  
Revner i sokkel ved udvendige trapper.



Billede 23  
Afskalninger og revner i sokkel på udvendige trapper.



Billede 24  
Revne i vinduesbånd under kældervind -ue



Billede 25  
Utætte nedløbsrør og opfugtet facade



Billede 26  
Opfugtning fra utæt tagnedløb.



Billede 27  
Revne i vinduesbrystning



Billede 28  
Revne i facade.



Billede 29  
Opfugtning under skotrende.




Billede 30  
Defekt tagrende



Billede 31  
Opfugtet tømmer under skotrende



Billede 32  
Revne ved udvendigt hjørne.




Billede 33  
Udvaskede fuger i gavl.



Billede 34  
Defekt tagnedløbsbrønd ved  
Ewaldsensvej.



Billede 35  
Revne i terrazzo ved k  
ældergennemgang.



Billede 36  
Murrevne i trappetårn.