

Forslag B:

Bestyrelsen foreslår, at den bemyndiges til at anvende kr. 37.000, inkl. moms, måske op til kr. 54.000 inkl. moms til reparation af gulvet i varmecentralen, samt op-hugning af en gammel muret skorstenskanal, hvorved der frigives mere frirum i varmecentralen.

Bestyrelsen foreslår, at udgiften finansieres over ejerforeningens egenkapital eller Grundfonden.

Redegørelse

Gulvet i varmecentralen har i mange år været en sikkerhedsrisiko at betræde og trænger stærkt til at blive repareret, idet det er fyldt med store huller. Hvis ikke gulvet bliver repareret er det formentlig kun et spørgsmål om tid før, at nogen kommer til skade.

Bestyrelsen har indhentet tilbud på opgaven, der samlet set løber op i ca. kr. 37.000, hvis gulvet kan repareres uden at skulle hugges op og lægges på ny. I så fald vil den samlede pris være op til ca. kr. 54.000.

Ophugning og fjernelse af den gamle skorstenskanal er inkluderet i anførte priser og vil give mere frirum i varmecentralen.