

## **Forslag B**

**Bestyrelsen foreslår, at den bemyndiges til at anvende ca. kr. 52.000 til udskiftning af tørretumbleren i vaskeriet.**

**Bestyrelsen foreslår, at udskiftningen finansieres af midlerne fra Grundfonden sammen med udgiften i forslagene A, C og D.**

### **Redegørelse:**

Der er problemer med den gamle tørretumbler fra 1988. Det elektriske system, der styrer tiden i forhold til møntindkastet svigter periodevis, hvilket viser sig på forskellig vis - fx. kan tiden nulstilles, hvis lågen åbnes, mens tromlen kører rundt.

Reparatøren har meddelt, at den gamle tørretumbler ikke kan repareres, idet den er så gammel, at der ikke kan fremskaffes reservedele.

Bestyrelsen har indhentet tilbud fra Electrolux på en tørretumbler, der har en kapacitet på 250 liter. Den gamle tørretumbler har en kapacitet på 210 liter.

Bestyrelsen har ikke fået målt el-forbruget på den gamle tørretumbler, men der er vel ingen tvivl om, at det bliver markant lavere med en ny og moderne tørretumbler.